


中华人民共和国海事局适任培训大纲熟悉训练 06

科目：客船船员特殊培训合格证

适用对象：滚装客船的船长、高级船员和直接负责旅客上下船、货物装卸和系固或关闭船体开口的每一人  
员

1. 客船的外部水密门应在船舶\_\_\_\_\_关闭，关闭的时间应记入航海日志。  
A. 离港前      B. 离港后      C. 航行中
2. 根据《水路旅客运输规则》，下列\_\_\_\_\_可以办理托运。  
A. 活动物、植物      B. 金银、珠宝      C. 家用电器
3. 计算船内自由液面对稳性影响的数值时，通常不考虑液舱的位置。  
A. 对      B. 错
4. 客船载客时，空的（未装货）的油罐车\_\_\_\_\_上船。  
A. 严禁      B. 允许      C. 经港口检查人员同意后允许
5. 滚装客船的装载能力，通常以\_\_\_\_\_来衡量。  
A. 载重量      B. 甲板线长度      C. 总吨位
6. 滚装客船在装卸货时，一旦出现首倾，一般会致使稳性\_\_\_\_\_。  
A. 保持不变      B. 迅速恶化      C. 迅速好转
7. 下列关于滚装客船运载危险货物的特殊安全措施、程序和要求，描述正确的是\_\_\_\_\_。  
A. 危险货物单元的积载应满足 ISM 规则的要求  
B. 易造成海洋污染的货物应装载在开敞甲板上  
C. 不应装载任何破损、泄漏或散落的货物单元
8. 货运车辆装船前应当如实提供其装载货物的名称、性质、重量和体积等信息。  
A. 对      B. 错
9. 船舶在航行过程中如果车辆舱内的货物发生移动，极易对舱内人员造成挤压等伤害，严重时将影响船舶安全，因此当大风浪中航行时，应当\_\_\_\_\_。  
A. 严禁任何人员进入货舱内，防止人身伤害发生  
B. 定期对舱内进行巡查，必要时增加舱内巡查次数  
C. 减速航行，组织人员对舱内所有货物重新绑扎系固
10. 船舶开航后发现旅客随船携带有危险物品及其他禁止携带的物品的，应当妥善处理，旅客应当予以配合。  
A. 对      B. 错
11. 为了保证船舶和货物运输的安全，应当保持适当的船舶初稳定性高度。  
A. 对      B. 错
12. 为保证船舶的局部强度不受破坏，重大件货物应尽可能装在\_\_\_\_\_。  
A. 经过加强的大型水密舱盖上      B. 结构最为结实的车辆跳板上      C. 强度比较高的货舱甲板上
13. 当船舶正浮时，手操作的滑动式水密门的关闭时间不应超过\_\_\_\_\_。  
A. 60 秒      B. 90 秒      C. 120 秒
14. 客船破舱进水抗沉性要求至少应满足一舱不沉制，所说的一舱是指沿船宽方向的水密分隔的一个舱。  
A. 对      B. 错
15. 在装卸期间，保持艏门和艉门的敞开以增加通风，这样做的条件是这样的开口处有足够的\_\_\_\_\_。  
A. 稳性      B. 强度      C. 干舷
16. 客船上所有的水密门在航行中应保持\_\_\_\_\_。  
A. 开启      B. 关闭      C. 开启和关闭都可以
17. 下列关于活动车辆甲板的使用的描述，正确的是\_\_\_\_\_。  
A. 使用活动车辆甲板时，若船舶倾斜，则车辆集中装在较高的一侧  
B. 活动车辆甲板的栏杆在收起活动甲板之前须收起，以免损坏  
C. 活动车辆甲板下不应装设水喷淋、火警装置
18. 如果车辆毛重 25 吨，则车辆绑扎每侧至少需要 3 个紧固点。  
A. 对      B. 错
19. 关于滚装客船车辆装卸工作，下列描述错误的是\_\_\_\_\_。  
A. 工作人员应经过专门的技术培训和安全培训  
B. 装卸过程中，工作人员应佩戴安全帽、反光背心  
C. 为指挥车辆准确就位，工作人员应保持在车辆前方，边后退边指挥
20. 对于重心较低的货物，绑扎的要点应是防止其在甲板上发生滑动，最佳的绳索绑扎角度是与水平面成\_\_\_\_\_角。  
A. 25°      B. 35°      C. 45°
21. 在操作活动甲板之前，检查其\_\_\_\_\_应没有船员。  
A. 上下      B. 前后      C. 左右
22. 下列关于滚装客船运载危险货物的特殊安全措施、程序和要求，描述错误的是\_\_\_\_\_。  
A. 认可的积载和隔离计划  
B. 禁止旅客和未经授权的船员进入装载危险货物的区域  
C. 为保证人员安全，航行期间禁止进入检查
23. 滚装客船装卸中特别是在货物上下运输时，重心移动频繁，从稳性安全的角度来说，比传统的运输船更安全。  
A. 对      B. 错
24. 当危险货物积载在\_\_\_\_\_时，安装在任何单元的机械制冷或加热设备在航行期间均不应运转。①开敞甲板；②滚装处所；③特种处所  
A. ①②      B. ②③      C. ①③
25. 我国规范要求，滚装船舶特种处所的空气应保证每小时至少\_\_\_\_\_。  
A. 通风 10 次      B. 换气 10 次      C. 循环 10 次
26. 为减少烟气积聚，车辆司机应按指示上船后尽快关闭车辆发动机。  
A. 对      B. 错

27. 船舶初稳性状态如何，通常用初稳性高度\_\_\_\_\_值的大小来衡量。  
 A. KM      B. KG      C. GM
28. 当发现船舶稳性不良征兆时，船长及船员应当\_\_\_\_\_。  
 A. 采取行动进行调整      B. 组织旅客准备撤离      C. 宣布进入应急状态
29. 对客船而言，GM值越大越安全。  
 A. 对      B. 错
30. 船舶横摇周期\_\_\_\_\_初稳性值\_\_\_\_\_。  
 A. 长/小      B. 长/大      C. 短/小
31. 下列关于升降机操作的描述，错误的是\_\_\_\_\_。  
 A. 应有专人负责，并指定人员在上下甲板指挥  
 B. 升降机上方的甲板开口处应设置栏杆，以防人员、车辆掉落  
 C. 升降机上升到一定高度后，即可安排人员、车辆快速通过
32. 客船上对听力障碍者的所有的视觉指示和安全信息应\_\_\_\_\_地显示。  
 A. 尽可能大且尽可能清楚      B. 尽可能小且尽可能清楚      C. 尽可能大且尽可能简单
33. 车辆跳板一般不适用于在\_\_\_\_\_装卸作业。  
 A. 港口内      B. 遮蔽水域      C. 船舶之间
34. 按照法规要求，客船应安装电视监视器或漏水探测系统，向\_\_\_\_\_传达外部水密门任何渗漏的指示。  
 A. 驾驶台      B. 机舱      C. 舷门
35. 尾机型滚装客船空载航行时，为减缓其纵向变形，在压载安排方面的最佳方式是\_\_\_\_\_。  
 A. 首尾中部舱柜全部压满  
 B. 利用首、尾部位的压载舱进行压载  
 C. 除首部压载外，应尽量使用接近中区的压载水舱
36. 根据IMO《在滚装船上运输公路车辆的系固装置指南》规定，总毛重为32t的车辆，每侧的系固点最小数目应为\_\_\_\_\_个。  
 A. 2      B. 3      C. 4
37. 对于滚装船，《稳性手册》中的堆装图应适当地分隔，以便标明堆装位置的纵向坐标。  
 A. 对      B. 错
38. 安装在车辆舱上下甲板之间，用于沟通甲板间交通的设备是\_\_\_\_\_。  
 A. 跳板      B. 斜坡道      C. 水密门
39. 船舶水密门附属结构中的\_\_\_\_\_部位，应当定期涂抹牛油保养。  
 A. 门销      B. 密封条      C. 门框
40. 对于滚装客船，要避免出现\_\_\_\_\_，以免出现短的横摇周期及大的横向加速度，使旅客晕船、车货移位。  
 A. 过高的初稳定性值      B. 过低的初稳定性值      C. 稳定的初稳定性值
41. 客船初稳性高度GM值过大，对船舶安全的影响是\_\_\_\_\_。  
 A. 横摇周期短，安全      B. 横摇周期长，安全      C. 往往是危险的根源
42. 船舶与码头之间供残疾的或需要援助的旅客上下的通道入口\_\_\_\_\_楼梯和阶梯。  
 A. 不应设有      B. 可以设有      C. 必须设有
43. 根据IMO《在滚装船上运输公路车辆的系固装置指南》规定，总毛重为28t的车辆，每侧的系固点最小数目应为\_\_\_\_\_个。  
 A. 2      B. 3      C. 4
44. 滚装客船应根据SOLAS公约的要求，携带与船舶特性、航区及载货舱室相适应的\_\_\_\_\_，用来作为船舶系固工作的指南。  
 A. 货物系固手册  
 B. 货物积载和系固安全操作规则  
 C. 船舶稳定性报告书
45. 卸车时应该让车辆\_\_\_\_\_启动发动机。  
 A. 统一      B. 提前      C. 分批
46. 车上的司乘人员不准在船上进行\_\_\_\_\_。  
 A. 修车      B. 逗留      C. 饮酒
47. 车辆毛重10吨，按经验方法计算，车辆系固点的最小数目为\_\_\_\_\_。  
 A. 每侧2个      B. 每侧3个      C. 每侧4个
- 48.



图

中拖车系固时所使用的系固器材，其中②是\_\_\_\_\_。

- A. 拖车支架      B. 千斤顶      C. 轮楔

49. 滚装客船如果稳性过大，则\_\_\_\_\_。

- A. 船舶摇摆剧烈，造成人员不适
- B. 船舶抗倾覆能力较差
- C. 船舶倾斜后回复缓慢

50. 一般来说，旅客上船应在装货工作结束\_\_\_\_，而旅客下船应在卸货工作开始\_\_\_\_。

- A. 之前/之前
- B. 之前/之后
- C. 之后/之前